


Feros de distribuição	
Ferro	Armadura de distribuição
N1	3 N2 ø5.0 c/20 C=389
N1	3 N3 ø5.0 c/20 C=363
N1	3 N4 ø5.0 c/20 C=358
N1	3 N4 ø5.0 c/20 C=358
N1	3 N5 ø5.0 c/20 C=148
N1	3 N6 ø5.0 c/20 C=328
N1	3 N7 ø5.0 c/20 C=228
N1	3 N8 ø5.0 c/20 C=405
N1	3 N9 ø5.0 c/20 C=381



Armação negativa das lajes do pavimento teto (Eixo X)  
escala 1:50

Dieferson Branger  
Eng. Civil CREA-SC 096024-8

Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul  
Rua João Assink , 322, Centro



ENDEREÇO: Estrada Geral de Campinas - Bairro Interior - Bocaina do Sul  
 DESCRIÇÃO: ESCOLA NUCLEADA MUNICIPAL JOÃO VALTER  
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul  
 CATEGORIA: ESTRUTURAL  
 PROJETO: Reforma e Ampliação  
 REFERÊNCIA: DETALHAMENTO DAS LAJES 3/4  
 DATA: 16/07/2020  
 FOLHA: STR  
 07/08  
 A0  
 RESPONSÁVEL: Dieferson Branger  
 TÉCNICO: Eng. Civil CREA-SC 096024-8